7.災害調査

災害調査名	調査期間	調査内容	担当者
群馬県境町で発	平成 14年	平成 14年7月 10日午後4時頃、群馬県佐波郡境町で局地的	喜々津仁密
生した竜巻被害	7月11日	な突風が吹き、境町役場の被害調査資料によると家屋 5 棟が全	奥田泰雄
調査	及び 26 日	壊、11 棟が屋根が飛ぶ等の半壊となった。また、飛んできた鋼	伊藤 弘
		板製屋根によって男性1人が腕に重傷を負う等計 10 人が重軽傷	
		を負った。この突風が発生した時刻は、台風6号が東海道沖か	
		ら関東地方へと接近しており、台風の進行方向前方に位置する	
		境町では、局地的な突風が発生する直前は南からの暖かく湿っ	
		た空気が流れ込み、大気が不安定な状態となっていたと思われ	
		る。なお、利根川をはさんで南側に位置する埼玉県深谷市でも	
		突風による被害が報告されている。	
		主な調査範囲としては、利根川河川敷に沿った境町平塚地区	
		である。境町で発生した突風は、境町役場及び現地での聞き取	
		り調査のほか、次の結果から竜巻によってもたらされたものと	
		推測される。	
		接近中の台風の中心に対して北東象限で発生	
		親雲中におけるメソサイクロンの存在	
		直線状の限定された範囲に被害が分布	
		また、被害を受けた建築物はほとんどが木造(在来軸組構法)	
		である。構造骨組に関しては、小屋組が崩壊又は飛散する等安	
		全性に関わる被害もみられたが、比較的壁自体の倒壊は免れて	
		いるものが多かった。比較的多くの間仕切壁を有し、耐力壁が	
		釣り合いよく配置されていると思われるものについては、水平	
		耐力が十分に確保されているために通常の耐風設計では想定外	
		の竜巻による突風に対しても有効に働くものと考えられる。ま	
		た外装材に関しては、屋根ふき材等の飛散だけではなく、現行	
		の耐風設計では考慮されない飛散物による外装材の損傷も一部	
		みられた。転倒した墓石等から推定した突風の風速は 45~	
		70m/s 程度となり、Fujita スケール(被害の程度と風速との関係	
		に基づく竜巻の強さの指標)に当てはめると F2 に相当する結果	
		となった。	