

7 . 災害調査

災害調査名	調査期間	調査内容	担当者
JR 福知山線脱線事故における被害マンションの調査	平成17年4月27日	平成17年4月25日に発生したJR福知山線列車脱線事故に関して、尼崎市都市整備局および兵庫県県土整備部から国土交通省住宅局への専門家派遣要請に基づき、現地へ赴いて列車が激突したマンションの構造被害と残存構造性能に関する調査を行った。また、救助活動中であることから、救助のために被災した構造要素を撤去する方法について助言等を行った。	福山 洋
スポパーク松森における天井落下事故調査	平成 17 年 8 月 16 日	平成 17 年 8 月 16 日に発生した宮城県沖の地震において、仙台市泉区に位置する「スポパーク松森」内の温水プール天井が落下した事故について、事実関係の情報収集及び事故原因の技術的究明等を行うことを目的として調査を行った。現地では事故状況の調査及び関係者からのヒアリングを行い施工方法等を踏まえた技術的指導を行った。	脇山善夫