

## 7. 災害調査

災害調査名	調査期間	調査内容	担当者
平成 27 年 4 月に発生したネパールゴルカ地震に関する被害状況調査	平成 27 年 5 月 22 日 ～ 5 月 30 日	平成 27 年 4 月 25 日に発生したネパールゴルカ地震に関して、建物の被災状況を把握するための基礎資料の収集を目的として、日本建築学会の被害調査団に参加した。調査結果は、日本建築学会大会での報告会と日本建築学会より出版予定の報告書に取りまとめた。	柏 尚稔
平成 27 年 9 月 10 日に茨城県常総市で発生した鬼怒川氾濫による建築物被害の調査	平成 27 年 9 月 16 日	平成 27 年 9 月 10 日に茨城県常総市で発生した鬼怒川氾濫において、堤防の越水や破堤が生じ、破堤した堤防直下の地域では地盤の洗掘、建築物・工作物・車両などの流失・移動、傾斜などの被害が見られた。国土技術政策総合研究所 建築研究部及び河川研究部水害研究室と共同で現地調査を実施し、鬼怒川氾濫における建築物被害のうち、主に破堤した堤防直下の地域での建築物などの被害を把握した。なお、この調査の結果は建築研究所ホームページ上にて公表している。	喜々津仁密 木本 勢也