

5. 施設貸与

貸付場所	期 間	依頼者
建築音響実験棟 第1無響室、計測室 場所のみ(装置類該当なし)	R1.5.16 ~R1.5.16	一般財団法人ベターリビング
実大構造物実験棟 南側エリア 場所のみ(装置類該当なし)	R1.6.25 ~R1.7.3	一般財団法人ベターリビング
実大構造物実験棟 南側エリア H形鋼不動点柱	R1.7.4 ~R1.7.31	一般財団法人ベターリビング
風雨実験棟 乱流境界層風洞実験施設・多点圧力測定装置	R1.7.8 ~R1.9.30	戸田建設株式会社
強度試験棟 サーボ式200ton 疲労試験機	R1.7.29 ~R1.8.2	一般財団法人ベターリビング
防耐火実験棟 ルームコーナー試験測定装置 二次燃焼炉 酸素分析計	R1.8.19 ~R1.8.30	アイカ工業株式会社
実大構造物実験棟 南側エリア 100t ジャッキ	R1.8.26 ~R1.10.31	戸田建設株式会社
防耐火実験棟 小型加熱試験炉	R1.9.9 ~R1.9.13	株式会社 LIXIL 技術研究所
実大構造物実験棟 南側エリア 場所のみ(装置類該当なし)	R1.9.30 ~R1.10.31	一般財団法人ベターリビング
強度試験棟 サーボ式200ton 疲労試験機	R1.10.28 ~R1.10.28	一般財団法人ベターリビング
実大火災実験棟 8m角集煙フード・二次燃焼炉	R1.11.18 ~R1.11.22	NPO 法人日本防火技術者協会
実大火災実験棟 8m角集煙フード・二次燃焼炉	R1.12.2 ~R1.12.6 R1.12.18 ~R1.12.25	建築ファザード燃えひろがり抑制研究会
実大構造物実験棟 南側エリア 鉄骨フレーム・油圧ポンプ	R1.12.11 ~R2.3.31	一般財団法人ベターリビング
実大火災実験棟 8m角集煙フード・二次燃焼炉	R1.12.16 ~R1.12.17	株式会社長谷工コーポレーション、ニチハ株式会社
防耐火実験棟 水平加熱試験装置・二次焼却炉	R1.12.18 ~R1.12.20	一般社団法人日本木造耐火建築協会
実大構造物実験棟 南側エリア 場所のみ(装置類該当なし)	R2.1.6 ~R2.2.21	国立大学法人宇都宮大学
建築材料実験棟 中性化促進室 材料・部材劣化試験施設 部材劣化試験施設	R2.1.20 ~R2.2.21	一般財団法人建築研究振興協会
防耐火実験棟 ルームコーナー試験測定装置	R2.2.4 ~R2.2.4	フクダ電子株式会社

貸付場所	期 間	依頼者
防耐火実験棟 水平加熱試験装置・二次焼却炉	R2. 2. 7 ～R2. 2. 7	株式会社ドット・コーポレーション
火災風洞実験棟 火災風洞実験施設	R2. 3.16 ～R2. 3.17	消防研究センター
建築音響実験棟 第1無響室、計測室 場所のみ(装置類該当なし)	R2. 3.25 ～R2. 3.25	一般財団法人ベターリビング